

# Habilitan máquina de mayor envergadura para despejar el camino al volcán Osorno


**PUERTO VARAS.** *Luego de la denuncia de un operador brasileño, que acusó una fallida expedición al macizo y cancelaciones de reservas, desde Vialidad reportaron la falla de una maquinaria a cargo y la llegada de equipamiento para despejar la nieve.*

Constanza Hitschfeld  
 cronica@diariollanquihue.cl

La frustración de los turistas brasileños que no pudieron acceder a los centros de montaña del volcán Osorno, el pasado 4 de julio, generó una ola de cancelaciones masivas al destino Puerto Varas. Un audio que se viralizó a través de las redes sociales alertó la falta de mantención debido a un desperfecto en la maquinaria necesaria para barrer la nieve de la ruta del macizo. Al respecto, Vialidad reportó la falla de una máquina a cargo de esta labor y la llegada de otra, de mayor capacidad, para despejar la nieve.

En este contexto, a medida que se anticipan más nevadas, los empresarios turísticos buscan certezas por parte de las autoridades y la necesidad de medidas preventivas y equipamiento adecuado se vuelve crucial para asegurar el acceso a la popular atracción.

La ruta escénica del volcán Osorno es parte de la red de caminos de la Dirección de Vialidad Los Lagos del Ministerio de Obras Públicas. Aunque la calzada se encuentra al interior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, Vialidad es responsable de su correcta mantención a través del Programa de Conservaciones Viales. Las labores de conservación se ejecutan a través de las distintas direcciones regionales y delegaciones provinciales, utilizando modalidades de administración directa, contratos individuales (o tradicionales) o de



ES OBLIGATORIO EL PORTE DE CADENAS PARA ASCENDER AL VOLCÁN PARA LOS AUTOS 4X2.

conservación global. Este programa abarca toda a red vial nacional, con la excepción de las vías concesionadas, e incluyendo vías urbanas declaradas como caminos públicos.

## MÁQUINA FALLÓ

Felipe Pineda, jefe provincial de Vialidad, explicó que "el camino de acceso al volcán Osorno es una ruta enroldada por la Dirección de Vialidad que está

mantenida bajo la modalidad de conservación por contratos globales de mantención de caminos. En ese sentido existe una empresa constructora que mantiene la ruta de acceso al volcán Osorno entre muchas otras también, para lo cual obviamente una de las obras de mantención es el despeje de nieve, la cual se realiza cuando cae nieve sobre la calzada".

El audio viralizado en redes

sociales, donde Fabio Jacobs, accionista de Alvan Turismo Brasil, expresó la frustración de los turistas que no pudieron acceder a los centros de montaña del volcán Osorno, encendiendo las alarmas sobre el estado de la mantención de la ruta. Jacobs destacó la ausencia de maquinaria para despejar el camino durante los días 4 y 5 del presente mes, hecho que generó incertidumbre en la in-

**4 y 5 de julio la ruta al volcán** estuvo cortada por la imposibilidad de despejar la nieve.

**27 cm de nieve** había acumulado en el camino del volcán Osorno el día que falló la maquinaria.

dustria. Pues las empresas de turismo brasileñas enfrentaron cancelaciones debido a lo ocurrido, con turistas que optaron por prolongar su estadía en San Carlos de Bariloche en lugar de visitar Puerto Varas.

"En Brasil no pasa lo que pasa en Puerto Varas, es una vergüenza al sistema de turismo, que una estación de esquí, que los brasileños buscan mucho, está cerrada porque la máquina está rota", dice el empresario en el audio viral. Por su parte Felipe Pineda explicó que: "Durante la semana pasada se estaba realizando dicho trabajo y una de las máquinas que estaba ejecutando las labores de despeje sufrió un desperfecto mecánico, para lo cual se contó con una nueva máquina al día siguiente, de mayor envergadura, para seguir con las labores de despeje".

## CADENAS

El acceso al volcán Osorno es asfaltado, pero debido a las condiciones climáticas es necesario que los vehículos con tracción simple porten y usen cadenas para nieve. Además, las autoridades pueden prohibir el acceso y establecer horarios de ingreso y retorno según la Ordenanza Municipal de Visitas Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que establece

sanciones en caso de incumplimientos. El acceso lo debe fiscalizar la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Carabineros de Chile y municipio. "Obviamente, allí también confluyen muchos otros factores del camino de acceso al volcán Osorno, donde se hace imperativa la necesidad de transitar con cadenas, como también cerrar la ruta cuando la cantidad de nieve caída es demasiado. Por ende, siempre se pide el tránsito con seguridad para los usuarios de la ruta y también obviamente facilita el despeje de la nieve el hecho de que esta se cierre cuando la acumulación sobre la calzada sea demasiado", finalizó el jefe provincial de Vialidad.

Manejar con nieve es uno de los escenarios más complejos para cualquier conductor de vehículo motorizado. El porte y uso de cadenas es obligatorio para todos los vehículos que no sean 4x4 para evitar que se deslicen las ruedas. Todo indica que seguirá cayendo mucha nieve, el reporte del Centro de Montaña Volcán Osorno contempla dos importantes nevadas para lo que queda de este mes, ambas de 10 cm de nieve caída. La mitad de la nieve caída el día 3 de julio recién pasado correspondió a 27 cm.