

Finalizan obras de mitigación en la localidad de Cachiyuyo

MOP. Los trabajos que alcanzaron una inversión de \$ 384.006.783 consistieron en una conservación de los sectores de ribera y quebrada en la localidad, que permitirán elevar la seguridad de sus habitantes ante eventuales crecidas.

Redacción

cronica@diarioatacama.cl

Hasta la localidad de Cachiyuyo en la comuna de Vallenar, llegó el seremi del MOP Mauricio Guaita Juantok junto a su equipo de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) para inspeccionar la finalización de los trabajos de Conservación Global de la Cuenca Costera entre Vallenar y límite con la IV región.

En el lugar el seremi indicó “estas obras se enmarcan en el plan de nuestro gobierno relacionadas con las medidas de mitigación dado el cambio climático que hemos sufrido como país y región, que finalmente ponen en riesgo la vida de las personas en lugares apartados como es la localidad de Cachiyuyo y con esto vamos avanzando, justamente para eso, para entregar seguridad y tranqui-



MOP ATACAMA

INVERSIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE \$384.0006.783 PESOS.

lidad en caso de crecidas o activación de quebradas.”

Sobre los datos técnicos el inspector Fiscal de la DOH, Paulo Maureira explicó “en este sector hicimos varias obras que tienen relación con la conservación de las quebradas y la protección de riberas. Construi-

mos alrededor de 300 metros lineales de protección de enrocados en el sector donde se encuentra el pozo del APR, también hicimos una extensión de las líneas del APR a 5 vecinos con sus nuevos arranques y medidores como corresponde y además ejecutamos el encau-

zamiento de la quebrada principal y los sectores detrás de la comunidad para asegurar que las aguas lluvias no ingresen al sector poblado y sean encauzados correctamente hacia las quebradas principales”.

Por su parte, Heriberto Herrera, presidente del Comité de Agua Potable de Cachiyuyo, señaló “para mí es muy importante la realización de estas obras, porque para el aluvión, toda el agua se vino para mi casa y la boto. Y ahora con el encauce que realizó la DOH, el agua no entrará por el mismo lado y se irá encauzada hacia la quebrada. Además se realizaron obras que protegen nuestro pozo de agua, infraestructura que también se vio afectada al subir el nivel de tierra al pozo y gracias a estos trabajos realizados por el MOP eliminamos muchos problemas que teníamos”. ☞