

Avión Dap presenta problemas en tren de aterrizaje y generó cierre de pista en Aeropuerto de Santiago

» Se trata del segundo problema presentado recientemente por una nave de la misma aerolínea en el aeropuerto capitalino. El jueves, otro avión de la compañía sufrió una falla hidráulica durante su aterrizaje, motivo por el cual tuvo que permanecer durante 10 minutos en la pista.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó ayer en la tarde que un avión presentó problemas en su tren de aterrizaje en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la DGAC detalló que se trata de una aeronave de la aerolínea Dap, matrícula CC-CZP, la cual se encontraba sin pasajeros.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, a las 14,01 horas el avión reportó "problemas de tren de aterrizaje, quedando en pista".

Como consecuencia de este inconveniente, la pista 17R fue "temporalmente cerrada", indicó la institución. Finalmente, señalaron que se estaba trabajando en un procedimiento para asegurar el retiro del avión "a la brevedad".

Primer incidente

Se trata del segundo problema presentado por Dap en los últimos



La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que la tarde de este domingo se reportó un desperfecto en un avión Dap en el Aeropuerto de Santiago (Imagen de contexto de aviones de la aerolínea Dap/Instagram).

días en el aeropuerto capitalino. El jueves de la semana recién pasada, otro avión de la aerolínea sufrió una falla hidráulica durante su aterrizaje, motivo por el cual tuvo que permanecer durante 10 minutos en la pista.

De acuerdo a información publicada el mismo jueves pasado por la Dirección General de Aeronáutica Civil en X, se trató de una aeronave Dap, aerolínea chilena que realiza vuelos charters y regulares.

En esa oportunidad, el avión realizaba un tramo desde el desierto de Atacama hacia la capital del país, cuando en su aterrizaje sufrió la falla que lo mantuvo al menos 10 minutos en la pista.

BioBíoChile