

Dos horas antes:

## ISA reportó problemas previo al apagón

● Según el Coordinador, el 18 de marzo estará su informe.

EYN

El Coordinador Eléctrico Nacional detalló ante una Comisión Investigadora del Congreso que ISA Interchile había reportado problemas en la línea de transmisión que desencadenó el apagón del 25 de febrero, previo al corte de luz.

La comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados se había conformado originalmente por los cortes de luz ocurridos en agosto del año pasado y que derivaron en que hogares estuviesen hasta 15 días sin luz en la Región Metropolitana. Sin embargo, esta semana los diputados también usaron la instancia para citar al Coordinador Eléctrico Nacional por el apagón que afectó a todo el sistema eléctrico.

Según señaló Ernesto Huber, director ejecutivo del Coordinador, casi dos horas antes del corte de luz ISA Interchile comunicó que la protección que se activó en la línea de transmisión 2x500kV Pan de Azúcar-Nueva Maitencillo, y que provocó la desconexión total de la línea, estaba fuera de servicio, con su respaldo funcionando, razón por la cual se requirió una auditoría específica para determinar qué sucedió.

“Particularmente, la protección que se inhabilitó, de acuerdo a la información que ha entregado la empresa, es la que finalmente desconectó de manera incorrecta ambos circuitos”, indicó el director ejecutivo del Coordinador.

Por otro lado, Huber señaló que tras el corte que se produjo a las 15:16 horas, Transelec, encargada de operar el sistema SCADA de la red, informó a las 15:22 horas que no estaba operando dicho sistema, y que no se recuperó hasta las 18:00 horas. “La indisponibilidad del sistema SCADA de Transelec resultó determinante para la recuperación del sistema”, aseguró.

Huber indicó que el informe de falla de este evento, que se le debe entregar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) debería estar listo a más tardar el próximo 18 de marzo. La SEC usará este documento como insumo para determinar las responsabilidades que hubo por el corte de luz, ya sea de empresas transmisoras, generadoras, o del mismo Coordinador.

Huber señaló ante la comisión ayer que aún estaban a la espera de información de parte de las empresas, que tenían plazo hasta ayer para hacer entrega de estos datos.