

Apoderados de la Escuela Violeta Parra de Iquique Expresan Preocupación por Deficiencias en la Infraestructura del Establecimiento

En medio de una creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de los estudiantes, los apoderados de la Escuela Violeta Parra, ubicada en Iquique, han alzado la voz para denunciar las precarias condiciones de la infraestructura del establecimiento. A través de publicaciones en redes sociales, que se han viralizado rápidamente esta semana, los padres y representantes de la comunidad escolar manifestaron su inquietud ante lo que consideran una amenaza para la integridad física de los niños que asisten a la escuela.

Las denuncias señalan que las recientes precipitaciones del pasado martes 8 de octubre evidenciaron aún más los problemas estructurales que ya venían arrastrando el establecimiento. Los apoderados afirman que la escuela ha sido afectada por filtraciones, techos deteriorados y espacios comunes inadecuados para enfrentar las lluvias, lo que, según ellos, genera un ambiente poco seguro para los estudiantes. “Las filtraciones en los techos y la humedad constante en las áreas de circulación ponen en riesgo a los niños, y nadie parece tomar las medidas necesarias para corregirlo”, señaló María Fernández, madre de uno de los estudiantes de la escuela.

IMPACTO EN LA ASISTENCIA ESCOLAR

Uno de los puntos más preocupantes, según los apoderados, es que la situación

ha afectado la asistencia de los estudiantes a clases. La incertidumbre sobre las condiciones de seguridad en la escuela ha llevado a varios padres a tomar la decisión de no enviar a sus hijos hasta que las instalaciones sean reparadas. “No podemos arriesgar la seguridad de nuestros hijos. Con las lluvias, los techos están al borde del colapso y tememos que algo peor pueda ocurrir”, expresó un padre, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Algunos apoderados, desesperados por la falta de soluciones inmediatas, propusieron asumir los costos de las reparaciones de la escuela, ofreciendo utilizar recursos propios para restaurar las áreas afectadas. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la administración del establecimiento, argumentando que las responsabilidades sobre la infraestructura escolar corresponden a las autoridades educativas competentes.

RESPUESTA DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SLEP) DE IQUIQUE

A raíz de las denuncias y el creciente malestar de los padres, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique, entidad encargada de la mantención de las infraestructuras escolares, emitió un comunicado oficial. En él, se menciona que, tras las lluvias del 8 de octubre, un equipo de mantención realizó una evaluación en la escuela y

Las malas condiciones de las instalaciones han generado inquietud entre los padres, quienes consideran que el bienestar de los estudiantes está en riesgo. La comunidad escolar ha solicitado soluciones urgentes ante la falta de respuesta oficial por parte de las autoridades educativas.



aseguró que no se han registrado daños graves en las instalaciones.

“El equipo de mantención de la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Iquique visitó la escuela inmediatamente después de las precipitaciones. Aunque la escuela no presenta grandes afectaciones, hemos identificado casos puntuales de filtraciones por entretechos que serán abordados el próximo lunes 14 de octubre”, señaló el comunicado.

El SLEP también explicó que el área más afectada fue la sala de cerámica, donde un desagüe obstruido provocó un problema sanitario que fue resuelto el mismo día de las lluvias. Según la entidad, se implementarán medidas temporales para minimizar los efectos de las precipitaciones en las áreas comunes, aunque reconocen que es inevitable que algunas zonas presenten humedad

tras las lluvias intensas.

SOLUCIONES Y PRÓXIMOS PASOS

El SLEP de Iquique aseguró que las acciones necesarias para restaurar completamente las instalaciones ya están en marcha y que el bienestar de los estudiantes es una prioridad. “El lunes 14 de octubre, un equipo técnico especializado revisará cada una de las áreas afectadas y comenzará el trabajo de mejoramiento de cielos, asegurando que los alumnos puedan continuar con sus actividades académicas en un entorno seguro”, detallaron en el comunicado. Además, desde el SLEP hicieron un llamado a la calma y reiteraron su compromiso con la comunidad escolar de la Escuela Violeta Parra. “Estamos en constante coordinación con las autoridades del

establecimiento para garantizar que las soluciones lleguen de manera oportuna y efectiva”, concluyeron.

INCERTIDUMBRE EN LA COMUNIDAD ESCOLAR

A pesar de las declaraciones del SLEP, los apoderados mantienen su preocupación y exigen respuestas más inmediatas. Varios de ellos han solicitado la intervención de las autoridades locales y regionales, esperando que se prioricen las mejoras estructurales en la escuela. “No queremos más promesas, queremos hechos. Nuestros hijos merecen estudiar

en un ambiente digno y seguro”, afirmó uno de los padres durante una reunión con la comunidad escolar.

Hasta el cierre de esta edición, la dirección de la Escuela Violeta Parra no ha emitido ningún comentario oficial adicional, y la situación continúa siendo un tema de debate entre las medidas apoderadas, quienes evalúan nuevas para acelerar el proceso de reparación.

La situación en la Escuela Violeta Parra resalta las deficiencias que afectan a varias instituciones educativas en la región, donde la infraestructura escolar ha sido un tema de constante preocupación para la comunidad. La necesidad de mantener las instalaciones en condiciones óptimas es clave para garantizar el desarrollo académico y el bienestar de los estudiantes, algo que, para muchos padres, aún está en espera de una solución real y definitiva.

