

# Nuevamente hubo una filtración de agua en el HRA

Este es el tercer episodio que ocurre en los últimos meses en el principal recinto médico del Norte Grande.

Fabiola Vega Molina  
 La Estrella

**Y**a parece una noticia vieja, pero no lo es. Nuevamente el Hospital Regional de Antofagasta (HRA) sufrió una fuga de agua que afectó algunos de sus servicios de imagenología en el segundo piso.

La inundación afectó al sector de Atención Ambulatoria, los ascensores de traslado de pacientes y el área de Imagenología.

“Hemos informado a las autoridades pertinentes y, por ahora, suspendimos algunas actividades como los exámenes imagenológicos. Esperamos no tener que suspender actividades quirúrgicas esta jornada”, explicó el director del Hospital Regional de Antofagasta, doctor Antonio Zapata.

Además, Zapata indicó que éste es el tercer episodio de estas características en los últimos meses que ocurre en el hospital, por lo que pidieron a la concesionaria Salud Siglo XXI un informe sobre la infraestructura del edificio.

“El informe es preocu-



ESTE ES EL TERCER EPISODIO DE FILTRACIÓN DE AGUA EN EL HOSPITAL REGIONAL

pante, pues habla de riesgos críticos de filtraciones en la torre de hospitalización y corrosión en las cañerías del sistema de agua fría de climatización, lo que explica todas estos episodios que hemos tenido en el último tiempo”, señaló.

A raíz de esto, Zapata

indicó que ya transmitió la información al Ministerio de Salud y al Ministerio de Obras Públicas para que el inspector fiscal evalúe la situación del recinto.

“El informe destaca que la situación es crítica y requiere correcciones urgentes, expresó.

## FILTRACIÓN

Referente a este nuevo episodio, el seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, explicó que la filtración se produjo por la “rotura de unión de PVC y la reparación tardó unos 40 minutos, a las 9:30 horas ya la planta estaba operando y en imagenología se

desconectó los equipos, estos no ha significado ni detenciones de operaciones o de atenciones a pacientes”.

En relación al informe entregado por la concesionaria, Barrios señaló que de inmediato se activó un plan para gestionar la reparación y reposición “de

aquellos sectores más críticos y a partir de ahí hubo un plan de reposición, cambio de materialidad, lo que corresponda al resto de la edificación”.

## CONCESIONARIA

Por último, la Concesionaria Salud Siglo XXI informó por medio de un comunicado se “activó de inmediato los protocolos de emergencia en coordinación con el hospital e Inspección Fiscal, procediendo a las reparaciones necesarias. A las 9:15 horas se dio aviso al servicio de esterilización para la reactivación de los equipos, y a las 9:40 horas la falla fue completamente reparada”.

Además, indicaron que el hecho se produjo por la rotura de un acople de PVC en la sala de Planta de Tratamiento de la Unidad de Esterilización. El incidente fue detectado a las 7:37 horas y afectó las áreas de imagenología, diálisis y esterilización y que la situación no produjo la suspensión de pabellones ni la atención a los pacientes. 🚫