

Avión de la aerolínea DAP sufre problemas en el tren de aterrizaje en el Aeropuerto de Santiago

La aeronave, que se encontraba sin pasajeros, quedó en pista y provocó el cierre temporal de la pista 17R. Es el segundo incidente de DAP en la semana.



La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este domingo una aeronave de la aerolínea DAP, matrícula CC-CZP, presentó problemas en su tren de aterrizaje mientras operaba en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Según lo detallado en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el incidente ocurrió a las 14:01 horas, dejando el avión detenido en la pista.

Como consecuencia del inconveniente,

la pista 17R del aeropuerto fue cerrada temporalmente, generando ajustes operativos para los vuelos programados. Las autoridades de la DGAC indicaron que se están llevando a cabo procedimientos para retirar la aeronave a la brevedad y garantizar el funcionamiento normal de las operaciones aéreas.

Cabe destacar que el avión involucrado en el incidente no transportaba pasajeros en el momento del problema, lo

que ayudó a minimizar riesgos para la seguridad.

Este es el segundo problema técnico reportado por la aerolínea DAP en menos de una semana en el aeropuerto capitalino. El pasado jueves, otra aeronave de la misma compañía experimentó una falla hidráulica durante su aterrizaje, lo que obligó a mantenerla en pista por cerca de 10 minutos antes de poder ser retirada.

La DGAC reiteró su compromiso con la seguridad aérea y aseguró que se están implementando los protocolos establecidos para resolver este tipo de situaciones con la máxima rapidez y eficiencia. Por su parte, no se han entregado mayores detalles sobre las causas específicas del fallo en el tren de aterrizaje de la aeronave.

Los incidentes reportados destacan la importancia de mantener altos

estándares de mantenimiento y revisión técnica en la flota aérea, para evitar complicaciones que puedan afectar las operaciones en uno de los aeropuertos más transitados de Chile.

Con el procedimiento de remoción de la aeronave en marcha, se espera que la pista 17R del Aeropuerto Arturo Merino Benítez retome sus operaciones normales en las próximas horas, sin mayores afectaciones al tráfico aéreo.