

Piloto de aeronave muere durante la maniobra de despegue

La tarde de este sábado el piloto de una aeronave ultraliviana resultó fallecido tras un accidente ocurrido en el Aeródromo Municipal de Vitacura. Según indicó la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, el hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas. De acuerdo con un comunicado del Club de Planeadores, Lucas Silva Johnson, quien era propietario de la aeronave ultraliviana motorizada modelo ULM 239, perdió el control de la misma durante la maniobra de despegue y se estrelló contra el suelo casi al final de la pista. El caso lo tomó el fiscal de Aviación, quien debe ordenar las diligencias investigativas. "Como club aéreo, lamentamos profundamente esta situación y entregamos nuestras sentidas condolencias y apoyo a su familia y seres queridos en este difícil y doloroso momento", indicó la agrupación.