



La cápsula Starliner de Boeing, en la foto, despegó el 5 de junio hacia la EEI. Debía regresar pocos días después con sus dos astronautas. Pero tuvo fallos.

EFE

STARLINER VIAJÓ CON DOS ASTRONAUTAS:

Cápsula espacial de Boeing regresará sin tripulantes

La cápsula Starliner de Boeing, que presentó fallas técnicas, partirá desde la Estación Espacial Internacional (EEI) el viernes 6 de septiembre sin sus dos tripulantes, quienes seguirán en el laboratorio orbital hasta febrero, cuando tienen previsto volver a Tierra en una cápsula de SpaceX.

El regreso ocurre tras la decisión de la NASA de mantener en la EEI a Barry Wilmore y Sunita Williams, los dos astronautas de la primera misión tripulada de Starliner, por razones de seguridad y quienes se vieron obligados a alargar su estadía de unos diez días a cerca de ocho meses.

La NASA informó que la próxima misión de SpaceX, que parte el 24 de septiembre, irá solo con dos astronautas (y no cuatro), quienes volverán en febrero junto con los astronautas de la Starliner.