

Los dramas que salen del socavón en Villa Talinay

Dirigentes denunciaron que hace más de 7 años la Villa Talinay, en La Cantera de Coquimbo, está en peligro por un socavón que puede ocasionar el derrumbe de las viviendas contiguas.

Urgen medidas para apoyar a los vecinos de Villa Talinay, en Coquimbo, ya que no ha habido solución, y reconoce el Sernageomin que cuando se urbanizó no se consideró como corres-

ponde la evacuación de aguas. Ante esta situación, que tiene preocupados a los vecinos, es que la diputada Carolina Tello ofició al SERVIU en agosto pasado.

«Me parece muy importante que se establezcan estas coordinaciones entre Sernageomin, Senapred, MINVU y todos los organismos incumbentes en situaciones como las vividas en Las Cañas y Villa Talinay. Estos socavones, como el de Villa Talinay, ponen en riesgo a los vecinos de la zona. Estuvimos en ese

lugar y oficiamos en agosto al SERVIU para solicitar, dentro de otras medidas, un informe técnico con el riesgo actual de dicho socavón», afirmó la diputada Tello.

La legisladora añadió que «esto ocurre por una mala planificación urbana y la falta de evaluación y planificación en la evacuación de aguas lluvias en zonas urbanas densamente pavimentadas como esta. Esperamos que a raíz de este informe se adopten medidas con la celeridad y urgencia que se necesita, porque ha-

blamos de un serio riesgo para los habitantes».

Se debe consignar que en el oficio enviado por la parlamentaria, se señaló que «según la dirigente vecinal Milca Ávalos, esta situación persiste desde hace más de siete años. Asimismo nos comunicó que, durante este extenso periodo, se han llevado a cabo gestiones ante diversas autoridades, como el Municipio de Coquimbo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, sin

que hasta la fecha se haya logrado una solución».

En el oficio se agrega que «es importante subrayar que esta problemática se ha agravado con los recientes frentes de mal tiempo, los cuales han provocado una mayor erosión del socavón, situándose a pocos metros de las viviendas cercanas. Esta situación ha generado una profunda preocupación en la comunidad, ante el inminente peligro de que sus hogares puedan verse afectados o perdidos a consecuencia de este fenómeno».