



Fuego destruyó industria que reciclaba desechos de salmoneras: Puerto Montt se cubrió de humo por incendio de planta de plásticos

La emergencia ocurrió al sur de la capital regional de Los Lagos, y obligó a desarrollar una difícil operación para llevar agua al lugar.

SOLEDAD NEIRA FARÍAS

Completamente destruida terminó una planta recicladora de plásticos, provenientes principalmente de la industria salmonera, que cerca del mediodía de ayer fue afectada por un incendio estructural.

La combustión del plástico generó una espesa columna de humo negro que, propagada por el viento, cubrió gran parte del cielo, y era visible desde más de veinte kilómetros de distancia.

“Se podía ver incluso desde otras comunas”, remarca el comandante de Bomberos de Puerto Montt, Roberto Angulo.

El fuego se inició poco antes de las 11:00 horas de ayer al interior de la planta de “GreenSpot”, situada en el sector industrial, al sur de Puerto Montt, y a unos 800 metros de la Ruta 5 Sur.

El combate del fuego se dificultó por la enorme cantidad de productos combustibles, la falta de una red de agua y el viento, que al mismo tiempo que avivó las llamas, permitió que la columna se dispersara rápidamente evitando que se tuviera



El viento permitió que la tóxica columna se dispersara rápidamente pero era visible desde mucha distancia.

que tomar medidas más extremas con las poblaciones cercanas, explica Angulo.

Al momento del incendio había doce personas trabajando en el lugar, las que pudieron salir, comenta el gerente de la empresa, Rodrigo Alvarado.

Dos personas civiles y un voluntario de Bomberos resultaron lesionadas, afirma el director (s) del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Cristian

González, quien precisa que ante la falta de agua llegaron compañías de Bomberos de distintas comunas que permitieron abastecer, a través de piscinas, los carros bomba.

Al lugar, llegó también maquinaria de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), para hacer cortafuegos que impidieran la propagación del incendio hacia otros sectores, principalmente un bosque cercano.

La planta no tenía red húme-



Casi tres horas duró el combate del fuego que sufrió un rebrote.

da, “aunque sí vi extintores”, explica el comandante Angulo, quien añade que tampoco había una separación entre las instalaciones de la planta y el acopio de los *pellets* de plástico ya tratados, en un predio de cerca de una hectárea.

Respecto de las causas, Angulo afirma que deben ser determinadas por el equipo técnico, pero preliminarmente pudo ser una chispa por trabajos al interior de las instalaciones.