

Gremios de turismo piden dar solución

# Avalancha habría generado graves daños en puente colgante del Parque Nacional Torres del Paine

● Desde Conaf manifestaron que mantienen en estudio la causa que generó este problema, y que dejó la estructura intransitable en el circuito conocido como la "O".

Crónica

periodistas@elpinguino.com

Una grave situación es la que se está registrando al interior del Parque Nacional Torres del Paine, y que ha derivado en el encendido de las alertas de distintas entidades, principalmente ligadas al turismo.

Se trata del puente colgante Guardas, uno de los pasos obligados para los turistas que realizan el circuito conocido como la "O" y que está afectando de sobremana el desarrollo del turismo.

El corte de un tensor terminó con el puente prácticamente dado vuelta, lo que originó el cierre de esa parte del circuito.

Las imágenes, que fueron captadas por los mismos guardaparques, se difundieron ampliamente en las redes sociales, llegando esto a vista de las empresas de turismo, las que se pueden ver afectadas dado a que es una alternativa dentro de los paquetes turísticos (ver recuadro).

El director regional de Conaf, Mauricio Ruiz, señaló que este hecho se detonó hace algunas semanas, y que se están realizando estudios para ver si fue una avalancha de nieve lo que habría provocado los daños.

"A fines de junio fuimos advertidos, como dirección de Conaf, sobre el daño de uno de los puentes del macizo Paine; son cinco puentes, tres de ellos por el sector del Lago Grey, y uno de ellos sufrió un daño importante este invierno, hace unas dos semanas, por una remoción en masa o por una avalancha, lo que estamos estudiando con el Sernageomin. También se está solicitando apoyo a Conservation VIP, que es una ONG estadounidense que nos ayudó a construir estos puentes".

Agregó que desde el 2011 se están construyendo estos puentes colgantes, de gran magnitud. "El que está da-



**El puente quedó completamente dañado, de acuerdo con la información de Conaf. La estructura tiene más de 50 metros de longitud.**

ñado es el puente Guardas, el de la segunda quebrada, de 52,3 metros de longitud, esperamos hacer las coordinaciones para seguir evaluando y levantar una emergencia si fuera necesario, para tenerlo reparado antes del inicio de la temporada. De igual forma, nos reuniremos con los gremios de turismo y también con el Gobierno Regional", señaló la autoridad de Conaf en Magallanes.

Respecto de las consecuencias que podría traer esta situación, sostuvo que lo primero es "pedir tranquilidad a los gremios del sector turismo. Nos encontramos en evaluación del los daños provocados por la remoción en masa o avalancha en este puente, y estamos esperando que terminen las condiciones adversas del invierno para evaluar el resto de los senderos de montaña que comprenden

la W, o el macizo Paine, que comprenden los 200 kilómetros de sendero. Pero, reitero, llamamos a la tranquilidad, y a la seguridad de que cuando tengamos la información la haremos llegar".

Ahora el sector no está habilitado para el tránsito de los turistas, y personal de Conaf se encuentra recorriendo a diario para ver la situación de las otras estructuras al interior del recinto.

