

RESPUESTA A INFORME DE LA DGAC:

Sobrevivientes de caída de helicóptero: Expresidente Piñera iba con cinturón

A través de un comunicado, quienes acompañaban al expresidente Sebastián Piñera durante el accidente en helicóptero en que el exmandatario falleció, reaccionaron al informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que señaló que Piñera fue encontrado "sin su arnés de seguridad" al ser hallado en el lago Ranco.

"Como testigos y sobrevivientes del accidente aéreo registrado el 6 de febrero de este año, en el que falleció el expresidente Sebastián Piñera, podemos asegurar que al momento del accidente el piloto del helicóptero estaba usando el cinturón de seguridad, al igual que los otros tres pasajeros", indica el texto firmado por la hermana del exmandatario, Magdalena Piñera Echenique, el empresario Ignacio Guerrero y su hijo, Bautista Guerrero.

El comunicado agrega que "enviamos este comunicado solo con el objeto de aclarar la información entregada ayer respecto de un informe preliminar de la DGAC".

Ayer, "El Mercurio" publicó que el Departamento de Prevención de Accidentes de la DGAC emitió un reporte correspondiente a "los 30 días del suceso de aviación número 2047-24". Respecto del ítem "Elementos de seguridad", los investigadores describieron que "el piloto se encontraba sin su arnés de seguridad y fallecido en el sitio del suceso".