

Principio de incendio vivieron en clínica Siresa de Victoria

El fuego se habría iniciado por un presunto cortocircuito en un box médico.

Neimar Claret Andrade

Un verdadero susto fue el que vivieron los pacientes y el personal de la Clínica Siresa de la comuna de Victoria durante la mañana de este lunes 5 de agosto, cuando a eso de las 10:25 de la mañana, debieron evacuar rápidamente la estructura debido a un principio incendio.

Fue la rápida acción de alrededor de 20 voluntarios de la 2°, 3° y 4° Compañías de Bomberos de la ciudad,

que se presentaron al lugar para combatir las llamas que afectaron el entretecho de la estructura ubicada en la avenida Arturo Prat 1130, lo que evitó que la situación se complicara.

Una gran cantidad de humo se podía observar que salía del edificio de ladrillos y vidrio, a tal punto que manchó de hollín la fachada, pero tras 35 minutos de esmerada labor, los bomberos victorienses lograron controlar la situación.

Asimismo se logró conocer que, presuntamente, el fuego se habría originado debido a un cortocircuito registrado en el box de uno de los médicos que labora en el lugar, pero habrá que esperar el informe técnico del Cuerpo de Bomberos para determinar, con exactitud, la causa de lo ocurrido.

