

Fecha: 21-06-2024  
 Medio: La Tercera  
 Supl.: La Tercera  
 Tipo: Noticia general

Pág.: 26  
 Cm2: 777,5  
 VPE: \$ 7.735.715

Tiraje: 78.224  
 Lectoría: 253.149  
 Favorabilidad:  No Definida

Título: **Viaje al pasado: así eran las dunas de Concón, antes de los edificios y socavones**

Patricio Lazcano

En 2001, un estudio liderado por la Universidad Católica, advertía sobre el peligro de construir en el sector de las dunas de Concón, señalando el riesgo de socavones debido a la carga de infraestructura inmobiliaria sobre los campos dunares.

La investigación llamada "Indicadores geomorfológicos de la fragilidad de paleodunas", señalaba que el "efecto combinado de la fragilidad de las dunas antiguas, por sus condiciones naturales y de los usos del suelo, produce la desestabilización de las mismas y el desencadenamiento de procesos geomorfológicos que llevan a su rápida transformación y degradación".

Más de dos décadas después, y tras el regreso de las precipitaciones a la zona tras el receso que supuso la megasequía, en 2023 vino el primer colapso. El edificio Kandisky registró un enorme socavón a pocos metros de la edificación, produciendo el desalojo del lugar y los primeros cuestionamientos a que el desarrollo inmobiliario en la zona podría haber sido una pésima decisión.

#### Paleodunas

Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa y académica de Geografía UC, explicó en una nota a Qué Pasa, que al igual que en el caso de Reñaca Norte, se trata de una paleoduna que descansa sobre una terraza que se urbanizó: "Ya en ese tiempo habían socavones, de manera que esta era una situación que también estaba prevista para lo que sucedió en las dunas de Concón", advirtió Martínez.

La historia volvió a repetirse esta año, después que las últimas precipitaciones generaran otro enorme socavón en el edificio Euromarina II, después del colapso de un colector de aguas.

Y el martes, la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, tras analizar un informe del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Valparaíso, decretó la inhabilitación del edificio.

La medida, que fue comunicada en una reunión por Zoom a los habitantes del edificio, se fundamenta en el riesgo de colapso y derrumbe, según indica el informe enviado por parte del Serviu al municipio viñamarino, por lo que los residentes deberán abandonar el inmueble a contar de este miércoles y en los siguientes días.

#### Centro de paseos

Pero mucho antes de los socavones, las dunas eran un punto recurrente para los habitantes de la zona para ir a pasear los fines de semana, y la práctica de deportes. No existían edificios, apenas unas pocas casas. No había más que arena. Las dunas de Concón, oficialmente llama-

# Viaje al pasado: así eran las dunas de Concón, antes de los edificios y socavones

**Un set se imágenes del recuerdo** muestra un lugar prácticamente deshabitado, antes de la explosión inmobiliaria de las últimas décadas.



das Campo dunar de la Punta de Concón, tiene un origen geológico que data del Período Cuaternario, y se ubican en una terraza marina a más de 30 metros sobre el nivel del mar. Además, cuentan o contaban con una importante flora y fauna nativa.

El 5 de agosto de 1993 fue nombrado Santuario de la Naturaleza por el Decreto 481 del Ministerio de Educación de Chile, mientras que el 28 de abril de 1994 se res-

tringió el área protegida a 12 de las 45 hectáreas totales del conjunto, mediante el Decreto 106 del mismo ministerio.

Esto último abrió el escenario para la construcción de las edificaciones que hoy son tan cuestionadas, ya que los propietarios de los terrenos tenían la posibilidad de vender los sitios, más aún considerando su gran valor comercial. En 2006 las hectáreas protegidas pasaron de 12,8 a 21,8. ●

► Así lucía uno de los recodos de Concón en los años 50 y en la imagen superior se aprecia el mismo lugar, pero con la explosión inmobiliaria actual.